




Hlavní prázdniny 2013/2014

Školní dveře se v pátek 27. 6. 2013 zavřely za žáky, kteří se tak dočkali vytožených prázdnin. Ne pro všechny však znamenaly dva letní měsíce sladkou realitu nicnedělání. Hned v pondělí 30. 6. 2014 se dveře školní budovy opět otevřely. Tentokrát jimi dovnitř vešli malíři, instalatéři, montéři, aby za krátkou dobu dvou měsíců zvelebili prostory školního vzdělávání.

Školní družina

Velká rekonstrukce byla naplánována v prostorách školní družiny. Dosud nevyhovující prostory pro 60 dětí doznaly razantních změn, vznikla dvě samostatná oddělení. Což znamenalo zbourat sádkartonovou příčku a přilehlý kabinet učitelské knihovny, postavit novou sádkartonovou příčku, nainstalovat nové osvětlení a umývadlo s baterií, předělat vypínače osvětlení, umístit školní zvonek před nově vzniklou třídou ŠD. Hrubá rekonstrukce byla časově náročnější, než bylo plánováno, přesto se celý prostor musel také vymalovat a vybavit novým nábytkem včetně instalace závěsné kolejnice pro vytvoření klidové zóny v jedné ze tříd a vedle umístěného kabinetu.







Dveře, zárubně, třídy

Během prázdnin byly zrekonstruovány dveře v přízemí budovy, došlo k odstranění starého nátěru a pořízení nového. Stejným procesem prošly i zárubně všech těchto dveří.

Dále byly nově vymalovány tři kmenové učebny a prostor školní jídelny.




Vestibul

Ve vestibulu školy došlo k likvidaci prosklených stěn bývalého bufetu. Také byly odstraněny přilehlé zděné pilíře, dlažba na podlaze byla začištěna, dolepena novými dlaždicemi, zároveň byl odstraněn starý železný škrabák a podlaha pod ním byla začištěna a osazena novou dlažbou. Tato úprava si vyžádala také zásah elektrikáře, který zaslepil několik po zdi tažených kabelů a nově umístil vypínač, dále bylo třeba zapravit okolní stěny a vše zakončit částečnou výmalbou prostoru.




Ředitelna

V ředitelně došlo k odstranění nepoužívaných dveří, vzniklý prostor ve zdi byl dozděn, zapraven a zamalován. Uvnitř ředitelny byl takto vzniklý prostor využit pro pořízení vestavného policového systému s novou skříní na klíče.



Mateřská škola

Také mateřská škola o prázdninách nelenila. Byla vymalována jedna ze tříd, byly pořízeny obrázky na stěnu.



Podle plánu bylo započato s odstraněním staré popraskané dlažby venkovní terasy a schodů vedoucích do zahrady. Při rekonstrukci bylo zjištěno, že stav celého podkladu je havarijní, došlo tedy k odstranění hydrostěrky a části poškozeného betonového základu. Dále byl odvodněn celý prostor, neboť k tak rozsáhlému poškození terasy a schodiště došlo právě kvůli shromažďování vody. Odvodňovací drenáž nyní ústí do nového sběrného potrubí v zemi. Kvůli výkopu drenáže bylo třeba odstranit okolní zámkovou dlažbu, pod níž byl nalezen starý betonový základ, který byl následně také odstraněn, výkopy byly zasypány zeminou a vrstvou drti, na níž byla uložena zpět zámková dlažba.

V prostorách zahrady mateřské školy dále došlo k protlačení ucpaného sběrného potrubí a pročištění ucpaných svodů a jejich následné opravě, neboť vlivem působení velkého množství nánosu byly dešťové svody částečně poškozeny.



Školní kuchyně, jídelna

O prázdninách byla vymalována školní jídelna, sklad potravin školní kuchyně a opraveny schody do školní kuchyně.

